

学校No.	要望No	通No.	園・校名	危険箇所・要注意箇所	危険の内容等	点検内容	尼崎市道路維持担当	警察(北・東・南)・国・県対策予定	教育委員会・学校が実施する対策	工事実施の可否	進捗状況
1	No.1-1	1	長洲幼稚園	長洲中通り2-2当たりの丁字路	車と自転車や歩行者がぶつかりそうで危険である	・カーブミラー設置	カーブミラーの設置は不可。	—	—	○	
2	No.2-1	2	大島幼稚園	幼稚園北側(下稲葉公園外周の植込み)	公園内の樹木の剪定公園内の植込みが茂り道路にはみ出しており、見通しが悪い。	・植込みの剪定	剪定を実施する。	—	—	○	
3	No.3-1	3	竹谷幼稚園	竹谷幼稚園西側道路	竹谷幼稚園西側・南側道路が通学路となっているが、路側帯側の路面標示が薄い箇所が多い。	・区画線設置	H30年度に区画線の引き直し済です。	—	—	—	済
4	No.4-1	4	武庫幼稚園	武庫元町2-25-9	幼稚園西門側の道路標識が木で見えにくい。	・木の剪定	—	—	剪定の対応	—	済
	No.4-2	5		武庫元町2-25-9	幼稚園西門側の路面標示(通学路「文」の標示)が消えて見えにくい。	・「文」マーク設置	「文」マークの引き直しを実施します。	—	—	○	
	No.4-3	6		武庫元町2-25-9	幼稚園西門側付近の歩道に陥没箇所がある。	・陥没箇所の補修	U型側溝の民間蓋掛け部分の劣化のため、民間での対応を依頼します。(現地対策工事実施済)	—	—	—	済