

令和 6 年 10 月 18 日	
所 属	教育委員会事務局 施設課
所属長	松崎 純治
電 話	06-4950-0304

## 下坂部小学校アスベスト含有調査結果及び対応について

下坂部小学校建替等整備事業の事前調査のためのアスベスト含有調査を行った結果、校舎内の 4 室の天井にアスベストを含んだ吹付け材（吹付バーミキュライト）が使用されていることが令和 6 年 8 月 30 日に判明し、現状は剥落している様子もなく健全であります。空気中のアスベスト飛散状況を確認するため、専門会社による空気中の濃度測定を令和 6 年 9 月 3 日から令和 6 年 9 月 30 日の期間に行いました。

結果は、各教室において濃度測定を行った結果、一般大気並みであり、問題はありませんでした。

なお、判明してからは下記教室及び使用箇所の利用はしておらず、同校に通う児童の保護者に対し、アスベストの状況についてお知らせしております。

今後、対策工事を行うとともに、現在、市立各学校園の再調査を行っています。

### 1 使用されている教室や使用箇所

場 所	室名	使用箇所	空気中の濃度測定結果
東校舎 1 階	スポーツ 21	天井裏	一般大気並み
東校舎 1 階	こどもクラブ	天井	一般大気並み
東校舎 3 階	視聴覚室	天井	一般大気並み
東校舎 3 階	準備室	天井	一般大気並み

### 2 対策工事について

天井のアスベストを含んだ吹付け材を全て撤去する工事を「11 月から来年 1 月」にかけて行い、安全を確認したうえで使用を再開する予定です。

### 3 市立各学校園の再調査について

市立各学校園については、平成 17 年にアスベストを含んだ吹付け材の調査を行っておりますが、今回の事案をうけて、改めて他の市立学校園についても再調査を行っております。

なお、現在、現地調査を終え、過去の調査結果や当時の設計図書などにて使用材料の最終確認等を行っています。

以 上