

点検結果

学校No.	園・校名	要望No	通No.	危険箇所・要注意箇所	要望内容等	要望内容	道路管理者対応分		公安委員会(警察対応分)		教育委員会	その他	道路管理者進捗状況
1	竹谷幼稚園	No.1-1	1	竹谷幼稚園の西側道路	竹谷幼稚園西側通路(別紙地図青マーカ線)が通園路になっているが、路側帯の路面表示が薄くなっているところが多く見られる。H30年度に引き直し済となっているが、再度引き直しが必要。	・駐停車路側帯の引き直し	中央地区	カラー化を行い、路側帯の引直しを行います。	尼崎南	地元及び道路管理者と協議し、安全な通行を確保するため駐停車禁止は廃止する。	—	—	—
		No.1-2	2	竹谷幼稚園の南側道路	竹谷幼稚園南側道路(別紙地図赤マーカ線)が通園路になっているが、路側帯の路面表示のみで車が通ると危険である。歩道と車道を分けるガードレールが必要。	・ガードレールの設置	中央地区	ガードレール設置に十分な幅員が確保できないことから、路肩のカラー化を行います。	尼崎南	—	—	—	—
2	大島幼稚園	No.2-1	3	大島幼稚園の南側道路	幼稚園南側道路の白線が消えており、ほとんど見えない。園庭南側道路は交通量も多いため、危険である。	・外側線引き直し	大庄地区	外側線を引き直します。	尼崎南	—	—	—	—
3	立花幼稚園	No.3-1	4	北門前の道路	ストップマークの白線が薄くなっているので、よくわかるように書き直して欲しい。	ストップマーク引き直し	立花地区	—	尼崎北	—	—	ストップマークの設置基準を満たしていないため、すでに廃止としていることから、引き直しは行いません。(生活安全課)	—
		No.3-2	5	南門の道路	「止まれ」や文マークが薄くなっているので、よくわかるように書き直して欲しい。	・一時停止「止まれ」、「文」マークの引き直し	立花地区	近接工事で舗装をやり換えるため併せて復旧します。(R3年度)	尼崎北	「止まれ」文字の塗り直しを検討します。	—	—	R3年度 施行済
4	武庫幼稚園	No.4-1	6	武庫元町2-25-9	幼稚園西門から出て南下する歩道に道路(歩道)の陥没している箇所がある。	・舗装の補修	武庫地区	車道部は常温As合材により応急対応済み。 陥没部分は地先入口に設置された側溝蓋掛けコンクリートのため、道路課より隣接土地所有者に補修または撤去を指導する。	尼崎北	—	—	—	R3年度 実施済
5	小園幼稚園	No.5-1	7	尼崎市小中島3-17-3	東門に続く園のフェンスを、横に生えているどんぐり(クヌギ?)の木が突き破って成長を続けており、フェンスが道路側にだんだん傾いていっている状態である。フェンスが道路側に倒れると危ないので、改修してほしい。	・園内樹木の伐採	園田地区	—	尼崎東	—	幼稚園より教育委員会施設課へ協議を行います。	—	—
		No.5-2	8	幼稚園東門前の道路	登校園時、車がスピードを出して通ることがあり、「文」マークを設置してほしい。	・「文」マーク設置	園田地区	過年度要望と重複のためR3年度に文マークを新設する。(2箇所) ※当該路線は小園小学校の通学路でもあることから、文マークで対応する方針。	尼崎東	—	—	—	R3年度 施工済